

29  
182



Фото № 5. Общий вид передней части салона автомобиля.



Фото № 6. Общий вид центральной консоли автомобиля со следами термическим повреждений.



Фото № 7. Вид с лева нижней фронтальной части центральной консоли «торпедо» и накладки центральной консоли со следами переугливания пластика.




Фото №8. Вид с права нижней фронтальной части центральной консоли «торпедо» и накладки центральной консоли со следами переугливания пластика.

Федеральное государственное учреждение  
«Центр Судебной Экспертизы»  
405008, Мособл., Истринский район,  
д.п. 5, кв. 57, стр. 1  
С/П № 187/2015-01/57  
ИНН КИР 50/07/0017501001  
Тел. 8(495)926-40-00, 926-70-78  
www.fse.ru



Фото №16. 1- накладка центральной консоли. 2- нижняя часть головного устройства аудиосистемы. 3- обратная сторона блока управления климат-контроля. 4- верхняя накладка нижней центральной консоли. Вид с обратной стороны.



Фото №17. Вид локального сквозного прогара верхней накладки нижней центральной консоли.

Автономная Некоммерческая Организация  
 «Центр Судебных Экспертиз»  
 115093, Москва, Партийный переулок,  
 дом 1, корпус 57, строение 1  
 ОГРН 1087799030152  
 ИНН/КПП: 7710477200/770301001  
 Тел. 8 (495) 926-74-50, 301-07-02, 926-76-78  
 факс 926-48-23, e-mail: info@center.ru



Фото №9. Сквозной прогар верхней накладке нижней центральной консоли. Вид с права.

Фото № 10. Сквозной прогар верхней накладке нижней центральной консоли (место для хранения мелких вещей). Вид слева.




Фото № 11. Общий вид основания центральной консоли. 1- жгут проводов с разъемом подключения головного устройства аудио системы. 2- жгут проводов с разъемом подключения блока управления климат –контролем. 3- наружная изоляция жгута проводов нижней центральной консоли. 4- пластиковое основание центральной консоли. 5- жгут проводов с разъемом для подключения электрооборудования нижней центральной консоли.

Организация  
 «Центр Судебных Экспертиз»  
 115093, Москва, Партийный переулок,  
 дом 1, корпус 57, строение 3  
 ОГРН: 1087799071153  
 ИНН/КПП: 771047301/77301001  
 Тел. 8 (495) 926-74-50, 926-18-92, 926-76-78  
 факс 926-48-23 www.sud-expertiza.ru